

Тепловизионное обследование склада, кровля.



Фирма	ООО "ХоумФорЛайф" БЦ Румянцево г. Москва	Контролер: Бровин М.М. Телефон: 495 646-17-38 Электронн info@homeforlife.ru ая почта:
--------------	--	---

Прибор	testo 875-2	Серийный 1888324 №:
---------------	-------------	------------------------

Заказчик	Место измерения: Плеханова 5А Москва Дата измерений: 16.12.2011
-----------------	--

Заказ	Тепловизионное обследование кровли склада, с целью поиска мест утечки избыточного давления. Температура воздуха -4 градуса, Температура внутри склада +23 градуса, 100% облачность, ветер 4 м.с.
--------------	--

Тепловизионное обследование склада, кровля.


Файл: IV_04244.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 10:53:40



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Тепловизионное обследование склада, кровля.


Файл: IV_04245.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 10:53:53



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Тепловизионное обследование склада, кровля.

Файл: IV_04246.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 10:54:22



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	-4,9	0,93	20,0	-
Самая теплая точка 1	4,6	0,93	20,0	-

Примечания:

Мостик холода в парапете, предположительно неутеплённая полость.

Тепловизионное обследование склада, кровля.


Файл: IV_04247.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 10:54:45



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	-5,3	0,93	20,0	-
Самая теплая точка 1	-2,9	0,93	20,0	-

Тепловизионное обследование склада, кровля.


Файл: IV_04248.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 10:55:23



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	-4,9	0,93	20,0	-
Самая теплая точка 1	-3,2	0,93	20,0	-

Тепловизионное обследование склада, кровля.


Файл: IV_04249.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 10:57:15



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	-4,6	0,93	20,0	-
Самая теплая точка 1	-1,7	0,93	20,0	-

Тепловизионное обследование склада, кровля.


Файл: IV_04250.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 10:57:26



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	-4,6	0,93	20,0	-
Самая теплая точка 1	-1,2	0,93	20,0	-

Тепловизионное обследование склада, кровля.


Файл: IV_04251.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 10:57:51



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	-4,3	0,93	20,0	-
Самая теплая точка 1	0,4	0,93	20,0	-

Тепловизионное обследование склада, кровля.


Файл: IV_04252.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 10:58:04



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	-4,4	0,93	20,0	-
Самая теплая точка 1	1,0	0,93	20,0	-

Тепловизионное обследование склада, кровля.


Файл: IV_04253.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 10:58:31



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	-3,8	0,93	20,0	-
Самая теплая точка 1	-0,3	0,93	20,0	-

Тепловизионное обследование склада, кровля.


Файл: IV_04254.BMT

Дата: 16.12.2011

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 10:58:36



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	-4,2	0,93	20,0	-
Самая теплая точка 1	-1,5	0,93	20,0	-

Вывод:

Мостики холода выявлены только в углах ограждающего железобетонного парапета. С точки зрения утечек избыточного давления, проблем не выявлено.

21.12.2011 ,

Бровин М.М.