

Обследование бани



Фирма	ООО "ХоумФорЛайф" БЦ "Румянцево" Москва	Контролер: Бровин М.М. Телефон: (495) 646-17-38 Электронн info@homeforlife.ru ая почта:
--------------	---	---

Прибор	testo 875-2	Серийный 1888324 №:
---------------	-------------	------------------------

Заказчик	Место измерения: Полушкино Дата измерений: 04.04.2012
-----------------	---

Заказ	Проверка качества теплоизоляции бани.
--------------	---------------------------------------

Обследование бани


Файл: IV_04975.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 6:06:11



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани


Файл: IV_04976.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 6:06:21



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани


Файл: IV_04977.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 6:06:56



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани


Файл: IV_04978.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 6:07:44



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани


Файл: IV_04979.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 6:07:49



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани


Файл: IV_04980.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 6:08:05



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани


Файл: IV_04981.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 6:08:11



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани



Файл: IV_04982.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 6:08:24



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани



Файл: IV_04983.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 6:08:34



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани


Файл: IV_04984.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 6:08:38



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани



Файл: IV_04985.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 6:08:49



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани


Файл: IV_04986.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 6:08:57



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани


Файл: IV_04987.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 6:09:08



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани



Файл: IV_04988.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 6:09:15



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани


Файл: IV_04989.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 6:09:31



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани



Файл: IV_04990.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 6:09:36



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани



Файл: IV_04991.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 6:10:14



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани



Файл: IV_04992.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20242132

Время: 6:10:19



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Обследование бани


Файл: IV_04993.BMT

Дата: 04.04.2012

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20242132

Время: 6:10:25



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Вывод:

Качество конопатки сруба удовлетворительное. Окна теплоизолированы нормально.
Основные теплопотери за счёт конвекции теплого воздуха через кровлю.

05.04.2012 ,

Бровин М.М.